



CERTIFICAT DE CONFORMITATE PENTRU FUNCTII DE ÎNTREȚINERE



prin care se confirmă acceptarea sistemului de întreținere pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei

1. Număr NEI RO/32/0021/0016

2. ORGANIZAȚIE CERTIFICATĂ

Denumirea juridică: **Societatea de Reparații Locomotive "CFR SCRL Brașov" S.A.**
Denumirea comercială sau acronimul (facultativ): -
Adresa poștală completă: **str. Fundătura Hărmanului, nr. 2, cod poștal 500240, Brașov, județul Brașov, România**
(strada, codul poștal, orașul, țara)
Numărul de înregistrare a întreprinderii: **J08/1079/2001** Nr. TVA: **RO 14257595**

3. ORGANISM DE CERTIFICARE

Denumirea juridică: **AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FERROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR**
Adresa poștală completă: **Calea Griviței, nr. 393, Sector 1, cod poștal 010719, București, România**
(strada, codul poștal, orașul, țara)
Numărul de referință al organismului de certificare: **RO/30/0020/0001**

4. INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICATUL

Acesta este un: - certificat nou - certificat reînnoit - certificat actualizat/modificat
Numărul de identificare al certificatului anterior: -
Valabil de la: **07.06.2021** la: **06.06.2026**
Tipul societății: **furnizor de întreținere**
(întreprindere feroviară, deținător, furnizor de întreținere etc.)

5. DOMENIUL DE APLICARE A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE

Categoria de vehicule: **locomotive, automotoare, rame**
(vagoane de marfă, locomotive, rame, vagoane de călători, vehicule de mare viteză, mașini de întreținere a căii, altele)
Vizează vagoane specializate în transportul de mărfuri periculoase **NU**

6. FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE

Dezvoltarea întreținerii	DA	<input type="checkbox"/>	NU	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestionarea întreținerii parcului	DA	<input type="checkbox"/>	NU	<input checked="" type="checkbox"/>
Efectuarea întreținerii	DA	<input checked="" type="checkbox"/>	NU	<input type="checkbox"/>

În cazul funcțiilor de întreținere parțiale, subfuncțiile pentru care este valabil prezentul certificat (a se vedea lista din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779): conform **ANEXEI nr. 1** la prezentul certificat.

7. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Acest certificat a fost emis în conformitate cu dispozițiile tranzitorii ale Notei de clarificare "ERA 1172/001 V.2.0" - Raport final de certificare nr. 2120/18-2021/690/25.05.2021.

Data emiterii

28.05.2021

Semnătura

DIRECTOR

Numărul de referință intern

0016

Stampila organismului de
certificare

George MICU



ANEXA nr. 1
la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE
PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE
NEI RO/32/0021/0016

I. DOMENIUL DE APLICARE

Funcția de efectuare a întreținerii în conformitate cu prevederile Anexei II din Regulamentul (UE) nr. 779/2019.

II. DETALII

Certificatul este valabil pentru funcția de efectuare a întreținerii, pentru următoarele tipuri de vehicule feroviare și tipuri de întreținere:

1. Secția Activitate Industrială Brașov, str. Fundătura Hărmanului, nr. 2, cod poștal 500240, Brașov, județul Brașov

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**})
1.	LE 5100 kW	-	RR / ST 26/2010 RG / ST 26/2010	-
2.	LE 3400 kW	-	RR / ST 26/2010 RG / ST 26/2010	-
3.	LDE 2100 CP	-	RR / ST 3/2003 RG / ST 3/2003	-
4.	LE EUROSPRINTER Seria ES64F4	CO, RT1, RT2, RT3, reparații accidentale / ST 25/2019	-	-
5.	LDE EURORUNNER Seria ER20	W2, W3, W4, reparații accidentale / ST 27/2019	-	-
6.	Automotor DESIRO SR 20 D	-	R7 / ST 35/2019	-

2. Secția Activitate Industrială Brașov - Punct lucru Tecuci, str. Depoului nr. 5, cod poștal 805300, Tecuci, județul Galați

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**})
1.	LE 6600 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
2.	LE 5100 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
3.	LE 4400 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
4.	LE 3860 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
5.	LE 3400 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LDE 2100 CP	Pth3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
7.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
8.	Automotor seria 79	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 11/2018	-	-
9.	Automotor seria 700	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 33/2018	-	-

10.	Automotor seria 900	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 8/2004	-	-
-----	------------------------	---	---	---

3. Secția Reparații Locomotive Arad, str. Gelu, nr. 2A, Arad, cod poștal 310192, județul Arad^{*)}**

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**)}
1.	LE 6600 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 31/2016
2.	LE 6000 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 32/2016	-	-
3.	LE 5100 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	RR/ ST 26/2010 ^{*)}	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 31/2016
4.	LE 4400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 31/2016
5.	LE 3860 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 31/2016
6.	LE 3400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 31/2016
7.	LE EUROSPRINTER Seria ES64F4	CO, RT1, RT2, RT3, reparații accidentale / ST 25/2019	-	-
8.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
9.	LDE 621 EGM	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3 reparații accidentale / ST 13/2018	-	-
10.	LDE EURORUNNER Seria ER20	W2, W3, W4, reparații accidentale / ST 27/2019	-	-
11.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 7/2004
12.	LDH 1500 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 17/2007	-	-
13.	LDH 1360 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 23/2019	-	-
14.	Automotor seria 900	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 8/2004	-	-
15.	Automotor seria 1000	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 33/2018	-	-
16.	Rama electrică Z6100	RAc, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 18/2007	-	-

^{***)} Lucrările de întreținere se efectuează cu atelierul mobil în următoarele locații:

- Depoul de Locomotive Simeria, str. Traian, nr. 76, Simeria, județul Hunedoara;

- Revizia de Vagoane Simeria, str. Vasile Alecsandri - Grupa Tehnică, FN, Simeria, județul Hunedoara.

4. Secția Reparații Locomotive București Călători, Calea Griviței, nr. 347, cod poștal 010716, Sector 1, București**)**

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil**)
1.	LE 6600 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
2.	LE 6000 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 32/2016	-	-
3.	LE 5100 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 31/2016
4.	LE 4400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
5.	LE 3860 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LE 3400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
7.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 6/2004
8.	LDE 621 EGM	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 13/2018	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 13/2018
9.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 7/2004
10.	LDH 700 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
11.	LDH 450 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
12.	Automotor seria 700	-	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 33/2018

****) Lucrările de întreținere se efectuează cu atelierul mobil în următoarele locații:

- Post de Revizie Fetești, str. Anghel Saligny, nr. 9, Fetești, județul Ialomița (LE, LDE, LDH, automotoare);
- Revizia de Vagoane Mangalia, str. Marin Ionescu Dobrogeanu, nr. 141, Mangalia, județul Constanța (LDE, LDH, automotoare).

5. Secția Reparații Locomotive București Călători - Remiza Automotoare, str. Caransebeș, nr. 2, cod poștal 012272, Sector 1, București

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil**)
1.	Automotor DESIRO SR 20 D	R1, R2, R3, R4, R5, R6, reparații accidentale / ST 12/2005	-	-

6. Secția Reparații Locomotive Brașov, str. Fundătura Hărmanului, nr. 2, cod poștal 500240, Brașov, județul Brașov

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil**)
1.	LE 6600 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-

2.	LE 6000 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 32/2016	-	-
3.	LE 5100 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	RR / ST 26/2010 ^{*)}	-
4.	LE 4400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
5.	LE 3860 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LE 3400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
7.	LE EUROSPRINTER Seria ES64F4	CO, RT1, RT2, RT3, reparații accidentale / ST 25/2019	-	-
8.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
9.	LDE 621 EGM	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 13/2018	-	-
10.	LDE 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 24/2008	-	-
11.	LDE EURORUNNER Seria ER20	W2, W3, W4, reparații accidentale / ST 27/2019	-	-
12.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
13.	Rama electrică Z6100	RAc, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 18/2007	-	-

7. Secția Reparații Locomotive Brașov - Punct lucru Ciceu, str. Gării, nr. 8, cod poștal 537297, Ciceu, județul Harghita

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**))}
1.	LE 6600 kW	Pth3, Reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
2.	LE 5100 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
3.	LE 4400 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
4.	LE 3860 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
5.	LE 3400 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LDE 2100 CP	Pth3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
7.	LDH 1250 CP	Pth3, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-

8. Secția Reparații Locomotive Cluj, str. Tudor Vladimirescu, nr. 6-8, cod poștal 400225,

Cluj Napoca, județul Cluj

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**)}
1.	LE 6600 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
2.	LE 5100 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	RR / ST 26/2010 ^{*)}	-
3.	LE 4400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
4.	LE 3860 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
5.	LE 3400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
7.	LDE 621 EGM	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 13/2018	-	-
8.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
9.	LDH 1500 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 17/2007	-	-
10.	Automotor DESIRO SR 20 D	R1, R2, R3, R4, R5, R6, reparații accidentale / ST 12/2005	-	-

9. Secția Reparații Locomotive Galați, str. Vezuviului, nr. 1, cod poștal 800226, Galați,

județul Galați

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**)}
1.	LE 6600 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
2.	LE 5100 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	RR / ST 26/2010 ^{*)}	-
3.	LE 4400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
4.	LE 3860 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
5.	LE 3400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LE 4130 kW	Ri, RAc, RT, reparații accidentale / ST G.3.1.a-V/1/0/2008	-	-
7.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-

8.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
9.	LDH 1360 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 23/2019	-	-
10.	LDH 700 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
11.	LDH 450 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
12.	Rama electrică Z6100	RAc, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 18/2007	-	-

10. Secția Reparații Locomotive Iași, Sos. Națională, nr. 3, cod poștal 700635, Iași, județul Iași

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**})
1.	LE 6600 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
2.	LE 5100 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
3.	LE 4400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
4.	LE 3860 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
5.	LE 3400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LE 4130 kW	Ri, RAc, RT, reparații accidentale / ST G.3.1.a-V/1/0/2008	-	-
7.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
8.	LDE 621 EGM	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 13/2018	-	-
9.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
10.	Automotor DESIRO SR 20 D	R1, R2, R3, R4, R5, R6, reparații accidentale / ST 12/2005	-	-

11. Secția Reparații Locomotive Iași - Punct lucru Bacău, Calea Moinești, nr. 1, cod poștal 600281, Bacău, județul Bacău

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**})
1.	LE 6600 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
2.	LE 5100 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-

3.	LE 4400 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
4.	LE 3860 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
5.	LE 3400 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LE 4130 kW	Ri, RAc, reparații accidentale / ST G.3.1.a-V/1/0/2008	-	-
7.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
8.	LDE 621 EGM	Pth3, reparații accidentale / ST 13/2018	-	-
9.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-

12. Secția Reparații Locomotive Pitești, b-dul Petrochimicștilor, nr. 5-7, cod poștal 110177, Pitești, județul Argeș

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**)}
1.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
2.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
3.	LDH 1360 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 23/2019	-	-
4.	LDH 700 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
5.	LDH 450 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
6.	Automotor seria 700	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 33/2018	-	-
7.	Automotor seria 900	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 8/2004	-	-

13. Secția Reparații Locomotive Ploiești, str. Depoului, nr. 15, cod poștal 100335, Ploiești, județul Prahova

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**)}
1.	LE 6600 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
2.	LE 5100 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	RR / ST 26/2010 ^{*)}	-
3.	LE 4400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
4.	LE 3860 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-

5.	LE 3400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LE EUROSPRINTER Seria ES64F4	CO, RT1, RT2, RT3, reparații accidentale / ST 25/2019	-	-
7.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
8.	LDE EURORUNNER Seria ER20	W2, W3, W4, reparații accidentale / ST 27/2019	-	-
9.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
10.	LDH 1360 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 23/2019	-	-
11.	LDH 700 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
12.	LDH 450 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
13.	Automotor seria 900	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 8/2004	-	-

14. Secția Reparații Locomotive Ploiești - Punct lucru Basarab, Șoseaua Orhideelor, nr. 43, cod poștal 010954, Sector 1, București

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**})
1.	LE 6600 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
2.	LE 5100 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
3.	LE 4400 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
4.	LE 3860 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
5.	LE 3400 kW	Pth3, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LDE 2100 CP	Pth3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
7.	LDE 621 EGM	Pth3, reparații accidentale / ST 13/2018	-	-
8.	LDH 1250 CP	Pth3, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
9.	LDH 1360 CP	Pth3, reparații accidentale / ST 23/2019	-	-

15. Secția Reparații Locomotive Satu Mare, str. Botizului, nr. 16, cod poștal 440101, Satu Mare, județul Satu Mare

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**})
1.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
2.	LDE 621 EGM	Pth3, reparații accidentale / ST 13/2018	-	-

3.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
4.	LDH 1360 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 23/2019	-	-
5.	Automotor seria 79	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 11/2018	-	-
6.	Automotor ADH 11	Rz, R7, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 28/2012	-	-

16. Secția Reparații Locomotive Satu Mare - Punct lucru Jibou, str. Amurgului, nr. 1, cod poștal 455200, Jibou, județul Sălaj

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**})
1.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
2.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
3.	Automotor seria 79	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 11/2018	-	-
4.	Automotor DESIRO SR 20 D	R1, R2, R3, R4, R5, R6, reparații accidentale / ST 12/2005	-	-
5.	Automotor ADH 11	Rz, R7, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 28/2012	-	-
6.	Automotor DUEWAG	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 19/2007	-	-

17. Secția Reparații Locomotive Sibiu, str. Dorobanților, nr. 22, cod poștal 550231, Sibiu, județul Sibiu^{***})**

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil ^{**})
1.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 6/2004
2.	LDE 621 EGM	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 13/2018	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 13/2018
3.	LDH 1360 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 23/2019	-	-
4.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	Pth3, RT, reparații accidentale / ST 7/2004
5.	LDH 700 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
6.	LDH 450 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
7.	Automotor DESIRO SR 20 D	R1, R2, R3, R4, R5, R6, reparații accidentale / ST 12/2005	-	Reparații accidentale / ST 12/2005

8.	Automotor ADH 11	Rz, R7, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 28/2012	-	-
----	---------------------	--	---	---

*****Lucrările de întreținere se efectuează cu atelierul mobil la SELC Târgu Mureș / Revizia de Vagoane Târgu Mureș, str. Liviu Rebreanu, nr. 56, Târgu Mureș, județul Mureș.

18. Secția Reparații Locomotive Suceava, str. Depoului, nr. 1, cod poștal 720085, Suceava, județul Suceava

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil**)
1.	LE 6600 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
2.	LE 5100 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	RR / ST 26/2010 ⁹⁾	-
3.	LE 4400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
4.	LE 3860 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
5.	LE 3400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LE 4130 kW	Ri, RAc, RT, reparații accidentale / ST G.3.1.a-V/1/0/2008	-	-
7.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
8.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
9.	LDH 1360 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 23/2019	-	-
10.	Rama electrică Z6100	RAc, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 18/2007	-	-
11.	Automotor seria 900	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 8/2004	-	-
12.	Automotor DESIRO SR 20 D	R1, R2, R3, R4, R5, R6, reparații accidentale / ST 12/2005	-	-

19. Secția Reparații Locomotive Timișoara, str. Dunării, nr. 1, cod poștal 300612, Timișoara, județul Timiș

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii	Reparații	Atelier mobil**)
1.	LE 6600 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
2.	LE 5100 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
3.	LE 4400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-

4.	LE 3860 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
5.	LE 3400 kW	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 31/2016	-	-
6.	LDE 2100 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 6/2004	-	-
7.	LDE 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 24/2008	-	-
8.	LDE 621 EGM	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, R3, reparații accidentale / ST 13/2018	-	-
9.	LDH 1360 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 23/2019	-	-
10.	LDH 1250 CP	Pth3, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 7/2004	-	-
11.	LDH 700 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
12.	LDH 450 CP	RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 10/2019	-	-
13.	Automotor seria 79	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 11/2018	-	-
14.	Automotor seria 900	Pth3, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 8/2004	-	-
15.	Automotor DESIRO SR 20 D	R1, R2, R3, R4, R5, R6, reparații accidentale / ST 12/2005	-	-

*) Există procese de întreținere subsansamluri, verificări, probe - externalizate.

**) Atelierul mobil execută lucrările de întreținere cu dotările necesare, specifice tipurilor de întreținere (Ri/Pth3, RAc, RT) prevăzute în specificațiile tehnice, în locațiile dotate cu linie cu canal de vizitare cu buzunare pentru care Societatea de Reparații Locomotive "CFR SCRL Brașov" S.A. deține comenzi / convenții / contracte pentru accesul în aceste locații.

Semnătura


DIRECTOR
George MICU

