



CERTIFICAT DE CONFORMITATE PENTRU FUNCTII DE ÎNTREȚINERE



prin care se confirmă acceptarea sistemului de întreținere de pe teritoriul Uniunii Europene
în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului
și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei

1. Număr NEI RO/32/0021/0017

2. ORGANIZAȚIE CERTIFICATĂ

Denumirea juridică: **SNTFC „CFR Călători” S.A.**

Denumirea comercială sau acronim (facultativ) : -

Adresa poștală completă: **bdul. Dinicu Golescu, nr. 38, cod poștal 010873, sector 1, București, România**

Numărul de înregistrare a întreprinderii: **J40/9764/1998**

Nr. TVA: **RO 11054545**

3. ORGANISM DE CERTIFICARE

Denumirea juridică: **AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FERROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR**

Adresa poștală completă: **Calea Griviței, nr. 393, Sector 1, cod poștal 010719, București, România**

Numărul de referință al organismului de certificare: **RO/30/0020/0001**

4. INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICATUL

Acesta este un : - certificat nou

- certificat reînnoit

- certificat actualizat/modificat

Numărul de identificare al certificatului anterior :

NEI RO/32/0020/0037

Valabil de la: **04.06.2021**

până la: **09.01.2022**

Tipul societății: **întreprindere feroviară, deținător, furnizor de întreținere**
(întreprindere feroviară, deținător, furnizor de întreținere etc.)

5. DOMENIUL DE APLICARE A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE

Categoria de vehicule: **locomotive, automotoare, rame și vagoane de călători**

(vagoane de marfă, locomotive, rame, vagoane de călători, vehicule de mare viteză, mașini de întreținere a căii, altele)

Vizează vagoane specializate în transportul de mărfuri periculoase **NU**

6. FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE

Dezvoltarea întreținerii

DA

NU

Gestionarea întreținerii parcului

DA

NU

Efectuarea întreținerii

DA

NU

În cazul funcțiilor de întreținere parțiale, subfuncțiile pentru care este valabil prezentul certificat (a se vedea lista din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779): **conform Anexei nr. 1**

7. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Acest certificat a fost emis în conformitate cu dispozițiile tranzitorii ale Notei de clarificare ERA 1172/001 V.2.0. - Raport de certificare final nr. 2120/10-2021/712/26.05.2021.

Data emiterii

04.06.2021

Semnătura

DIRECTOR

Numărul de referință intern

0017

Ștampila
organismului de certificare



la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINER NEI RO/32/0021/0017

I. DOMENIUL DE APLICARE

Funcția de efectuare a întreținerii în conformitate cu prevederile Anexei II din Regulamentul (UE) nr. 779/2019.

II. DETALII

Certificatul este valabil pentru funcția de efectuare a întreținerii, pentru următoarele tipuri de vehicule feroviare și tipuri de întreținere :

1. SRTFC Bucureștia) Revizia de Vagoane Grivița, București, str. Carpați, nr. 1-3, sector 1, cod 012321

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01	-	-
2.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri Y32R/Y32RS (serii : 1070, 1090, 1091,1983, 2076, 2081, 2083, 2087, 2176, 2186, 2187, 2190, 7091, 8487, 8976, 8987)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01	-	-
3.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 km/h, pe boghiuri Minden-Deutz (serii : 2276, 3076, 4070, 8376, 8896, 9883)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
4.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri GP 200 (serii : 1970, 1976, 1980, 2170, 2176, 2180, 2296, 7170, 7180, 8483, 8496, 8476, 8576, 8676)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01	-	-
5.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

b) Revizia de Vagoane București Basarab, București, Calea Giulești, nr. 6K, sector 1, cod 060274

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01	-	-

2.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 km/h, pe boghiuri Minden-Deutz (serii : 2276, 3076, 4070, 8376, 8896, 9883)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
3.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri GP 200 (serii : 1970, 1976, 1980, 2170, 2176, 2180, 2296, 7170, 7180, 8483, 8496, 8476, 8576, 8676)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
4.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

c) Depoul Buc. Călători – Rem. Automotoare, București, Str. Caransebeș nr. 2, cod 012272

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Locomotive și automotoare	Reparații defecte accidentale / ST 1 – 11 - 2019	-	-

2. SRTFC Craiova

a) Revizia de Vagoane Craiova, Craiova, Str. Decebal nr. 5, jud. Dolj, cod 200646

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950, 1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A		
3.	LE 3400 kW	Pth3 / ST 1 - 2019	-	-
		RT / ST 1 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 1 - 2019		
4.	LE 5100 kW	Pth3 / ST 1 - 2019	-	-
		RT / ST 1 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 1 - 2019		
5.	LDE 2100 CP	Pth3 / ST 2 - 2019	-	-
		RT / ST 2 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 2 - 2019		

6.	LDE 621 EGM	Pth3 / ST 3 - 2019	-	-
		RT / ST 3 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 3 - 2019		
7.	LDH 1250 CP	Pth3 / ST 4 - 2019	-	-
		RT / ST 4 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 4 - 2019		
8.	LDH 1360 CP	Pth3 / ST 5 - 2019	-	-
		RT / ST 5 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 5 - 2019		
9.	Automotor seria 700	Pth3 / ST 6 - 2019	-	-
		RT / ST 6 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 6 - 2019		
10.	Automotor seria 900	Pth3 / ST 7 - 2019	-	-
		RT / ST 7 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 7 - 2019		
11.	Automotor seria 1000	Pth3 / ST 6 - 2019	-	-
		RT / ST 6 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 6 = 2019		
12.	Automotor DESIRO SR 20D	R1 / ST 9 - 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 9 - 019		

b) Revizia de Vagoane Piatra Olt, Piatra Olt, Str. Gării nr. 3, jud. Olt, cod 235500

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-
2.	LDE 2100 CP	Pth3 / ST 2 - 2019	-	-
		RT / ST 2 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 2 - 2019		
3.	LDE 621 EGM	Pth3 / ST 3 - 2019	-	-
		RT / ST 3 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 3 - 2019		
4.	LDH 1250 CP	Pth3 / ST 4 - 2019	-	-
		RT / ST 4 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 4 - 2019		

5.	LDH 1360 CP	Pth3 / ST 5 - 2019	-	-
		RT / ST 5 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 5 - 2019		
6.	Automotor seria 700	Pth3 / ST 6 - 2019	-	-
		RT / ST 6 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 6 - 2019		
7.	Automotor seria 900	Pth3 / ST 7 - 2019	-	-
		RT / ST 7 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 7 - 2019		
8.	Automotor seria 1000	Pth3 / ST 6 - 2019	-	-
		RT / ST 6 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 6 - 2019		

3. SRTFC Timișoara

a) Revizia de Vagoane Timișoara, Timișoara, str. Gării, nr. 2, jud. Timiș, cod 300166

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950, 1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri Y32R/Y32RS (serii : 1070, 1090, 1091, 1983, 2076, 2081, 2083, 2087, 2176, 2186, 2187, 2190, 7091, 8487, 8976, 8987)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
3.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri GP 200 (serii : 1970, 1976, 1980, 2170, 2176, 2180, 2296, 7170, 7180, 8483, 8496, 8476, 8576, 8676)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
4.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A		-

b) Revizia de Vagoane Simeria, Simeria, str. Victoriei, nr. 9, jud. Hunedoara, cod 335900

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

c) Revizia de Vagoane Arad, Arad, str. Aurel Vlaicu, nr. 2-4, jud. Arad, cod 310141

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
2.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

d) Revizia de Vagoane Caransebeș, Caransebeș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 127, jud. Caraș-Severin, cod 325400

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

e) Punct de lucru tracțiune Oravița – Compartiment de întreținere și reparații MRM, Oravița, Piața Gării, jud. Caraș-Severin, cod 325600

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	LDE 1250 CP	Pth3 / ST 11 - 2019	-	*
		RT, R1, R2, 2R2 / ST 11 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 11 - 2019		

4. SRTFC Cluj

a) Revizia de Vagoane Cluj Napoca, Cluj Napoca, Str. Fabricii de chibrituri, FN, jud.Cluj, cod 400254

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A		-

b) Revizia de Vagoane Jibou, Jibou, str. 22 Decembrie 1989, nr.17, jud Sălaj, cod 455200

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri Y32R/Y32RS (serii : 1070, 1090, 1091,1983, 2076, 2081, 2083, 2087, 2176, 2186, 2187, 2190, 7091, 8487, 8976, 8987)	RTI 1,3 / ST 18-02		-
3.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 km/h, pe boghiuri Minden-Deutz (serii : 2276, 3076, 4070, 8376, 8896, 9883)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
4.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h, pe boghiuri Minden-Deutz (serii : 1056, 1955,1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2054, 2055, 2058, 2068, 7131)	-	RP ST-RP- JB/ 2021	*
5.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A		-

* există procese de întreținere subansambluri, verificări, probe – externalizate

c) Revizia de Vagoane Satu Mare, Satu-Mare, str. Griviței, nr. 2, jud. Satu-Mare, cod 440101

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

d) Revizia de Vagoane Oradea, Oradea, b-dul Ștefan cel Mare nr. 1, jud. Bihor, cod 410115

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

e) Punct de lucru tracțiune Sighet – Compartiment de întreținere și reparații MRM, Sighetu Marmăției, str. Horea nr. 2, jud. Maramureș, cod 435500

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	LDE 2100 CP	Pth3 / ST 2 - 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 2 - 2019		
2.	LDE 621 EGM	Pth3 / ST 3 - 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 3 - 2019		

5. SRTFC Brasov

a) Revizia de Vagoane Braşov, Braşov, str. Automotoarelor nr. 17A, jud. Braşov, cod 500234

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri Y32R/Y32RS (serii : 1070, 1090, 1091,1983, 2076, 2081, 2083, 2087, 2176, 2186, 2187, 2190, 7091, 8487, 8976, 8987)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
3.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A		-

b) Revizia de Vagoane Târgu Mureş, Târgu Mureş, str. Liviu Rebreanu, nr. 56, jud Mureş, cod 540146

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
2.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A		-

c) Post Revizie de Vagoane Sibiu, Sibiu, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 6, jud. Sibiu, cod 550200

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A		-

d) Post Revizie de Vagoane Teiuș, Teiuș, str. Decebal, nr. 141, jud Alba, cod 515900

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

e) Depoul Brașov, Brașov, Str. Fundătura Hărmanului nr. 2, jud. Brașov, cod 500240

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Locomotive și automotoare	Reparații defecte accidentale / ST 1 – 11 - 2019	-	-

6. SRTFC Iași

a) Revizia de Vagoane Iași, Iași, Piața Gării, nr.1, jud Iași, cod 700090

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri GP 200 (serii : 1970, 1976, 1980, 2170, 2176, 2180, 2296, 7170, 7180, 8483, 8496, 8476, 8576, 8676)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
3.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

b) Revizia de Vagoane Bacău, Bacău, str. Gheorghe Donici, nr. 2, jud. Bacău, cod 600226

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

c) Revizia de Vagoane Suceava, Suceava, str. Nicolae Iorga, nr. 7, jud. Suceava, cod 720167

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
2.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

d) Depoul Iași – SELC Bacău, Bacău, Calea Moinești nr. 1, jud. Bacău, cod 600281

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Locomotive și automotoare	Reparații defecte accidentale / ST 1 – 11 - 2019	-	-

7. SRTFC Galați

a) Revizia de Vagoane Galați, Galați, str. Al. Davila, nr. 1, jud Galați, cod 800203

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri Y32R/Y32RS (serii : 1070, 1090, 1091,1983, 2076, 2081, 2083, 2087, 2176, 2186, 2187, 2190, 7091, 8487, 8976, 8987)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
3.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri GP 200 (serii : 1970, 1976, 1980, 2170, 2176, 2180, 2296, 7170, 7180, 8483, 8496, 8476, 8576, 8676)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
4.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

b) Revizia de Vagoane Buzău, Buzău, str. Independenței, nr. 151, jud. Buzău, cod 120234

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
2.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-

c) Depoul Tecuci, Tecuci, Str. Depoului nr. 5, jud. Galați, cod 805300

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	LE 6600 kW	Pth3 / ST 1 / 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 1 / 2019		
2.	LE 5100 kW	Pth3 / ST 1 / 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 1 / 2019		
3.	LE 4400 kW	Pth3 / ST 1 / 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 1 / 2019		
4.	LE 3860 kW	Pth3 / ST 1 / 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 1 / 2019		
5.	LE 3400 kW	Pth3 / ST 1 / 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 1 / 2019		
6	LDE 2100 CP	Pth3 / ST 2 / 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 2 / 2019		
7.	LDE 621 EGM	Pth3 / ST 3 / 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 3 / 2019		
8.	LDH 1250 CP	Pth3 / ST 4 / 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 4 / 2019		

9.	Automotor seria 700	Pth3 / ST 6 / 2019	-	*
		RT,R1, R2 / ST 6 / 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 6 / 2019		
10.	Automotor seria 900	Pth3 / ST 7 / 2019	-	*
		RT, R1, R2 / ST 7 / 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 7 / 2019		
11.	Automotor seria 79	Pth3 / ST 8 / 2019	-	*
		RT, R1, R2 / ST 8 / 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 8 / 2019		

* există procese de întreținere subansambluri, verificări, probe – externalizate

8. SRTFC Constanța

a) Revizia de Vagoane Mangalia, Mangalia, Str. Marian Ionescu Dobrogeanu nr. 14D, jud. Constanța, cod 905500

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători cu viteza maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri Y32R/Y32RS (serii : 1070, 1090, 1091,1983, 2076, 2081, 2083, 2087, 2176, 2186, 2187, 2190, 7091, 8487, 8976, 8987)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
3.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-
4.	LDE 2100 CP	Pth3 / ST 2 - 2019	-	-
		RT / ST 2 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 2 - 2019		
5.	LDE 621 EGM	Pth3 / ST 3 - 2019	-	-
		RT / ST 3 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 3 - 2019		
6.	LDH 1250 CP	Pth3 / ST 4 - 2019	-	-
		RT / ST 4 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 4 - 2019		
7.	LDH 1360 CP	Pth3 / ST 5 - 2019	-	-
		RT / ST 5 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 5 - 2019		

9.	Automotor seria 700	Pth3 / ST 6 / 2019	-	*
		RT,R1, R2 / ST 6 / 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 6 / 2019		
10.	Automotor seria 900	Pth3 / ST 7 / 2019	-	*
		RT, R1, R2 / ST 7 / 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 7 / 2019		
11.	Automotor seria 79	Pth3 / ST 8 / 2019	-	*
		RT, R1, R2 / ST 8 / 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 8 / 2019		

8. SRTFC Constanța

a) Revizia de Vagoane Mangalia, Mangalia, Str. Marian Ionescu Dobrogeanu nr. 14D, jud. Constanța, cod 905500

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători cu viteză maximă de 140 km/h (serii : 1056, 1131, 1950,1954, 1955, 1956, 2031, 2047, 2147, 2049, 2050, 2054, 2055, 2058, 2068, 2131, 2616, 2829, 2921, 3616, 3950, 8416, 1605/2605, 4031, 4431, 5030, 7131, 7571)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
2.	Vagoane de călători cu viteză maximă de 160 / 200 km/h, pe boghiuri Y32R/Y32RS (serii : 1070, 1090, 1091,1983, 2076, 2081, 2083, 2087, 2176, 2186, 2187, 2190, 7091, 8487, 8976, 8987)	RTI 1,3 / ST 18-02	-	-
		RTI 2 / ST 18-01		
3.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-
4.	LDE 2100 CP	Pth3 / ST 2 - 2019	-	-
		RT / ST 2 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 2 - 2019		
5.	LDE 621 EGM	Pth3 / ST 3 - 2019	-	-
		RT / ST 3 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 3 - 2019		
6.	LDH 1250 CP	Pth3 / ST 4 - 2019	-	-
		RT / ST 4 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 4 - 2019		
7.	LDH 1360 CP	Pth3 / ST 5 - 2019	-	-
		RT / ST 5 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 5 - 2019		

8.	Automotor seria 700	Pth3 / ST 6 - 2019	-	-
		RT / ST 6 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 6 - 2019		
9.	Automotor seria 900	Pth3 / ST 7 - 2019	-	-
		RT / ST 7 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 7 - 2019		
10.	Automotor seria 1000	Pth3 / ST 6 - 2019	-	-
		RT / ST 6 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 6 - 2019		

b) Revizia de Vagoane Constanța, Constanța, Bd. I. C. Brătianu nr. 43, Jud. Constanța, cod 900176

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	Vagoane de călători	Reparații defecte accidentale / CS nr. 42/a/106/2005 ind. A	-	-
2.	LE 5100 kW	Pth3 / ST 1 - 2019	-	-
		RT / ST 1 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 1 - 2019		
3.	LE 3400 kW	Pth3 / ST 1 - 2019	-	-
		RT / ST 1 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 1 - 2019		
4.	LDE 2100 CP	Pth3 / ST 2 - 2019	-	-
		RT / ST 2 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 2 - 2004		
5.	LDE 621 EGM	Pth3 / ST 3 - 2019	-	-
		RT / ST 3 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 3 - 2019		
6.	LDH 1250 CP	Pth3 / ST 4 - 2019	-	-
		RT / ST 4 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 4 - 2019		
7.	LDH 1360 CP	Pth3 / ST 5 - 2019	-	-
		RT / ST 5 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 5 - 2019		
8.	Automotor seria 700	Pth3 / ST 6 - 2019	-	-
		RT / ST 6 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 6 - 2019		

9.	Automotor seria 900	Pth3 / ST 7 - 2019	-	-
		RT / ST 7 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 7 - 2019		
10.	Automotor seria 1000	Pth3 / ST 6 - 2019	-	-
		RT / ST 6 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 6 - 2019		
11.	Automotor DESIRO SR 20D	R1 / ST 9 - 2019	-	-
		Reparații defecte accidentale / ST 9 - 2019		

c) SELC Medgidia – Atelier Medgidia, Medgidia, str. Ion Corvin, nr. 23B, jud. Constanța, cod 905600

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii planificate	Reparații planificate	
1.	LDE 2100 CP	Pth3 / ST 2 - 2019	-	*
		RT, R1, R2, 2R2 / ST 2 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 2 - 2004		
2.	LDH 1250 CP	Pth3 / ST 4 - 2019	-	*
		RT, R1, R2, 2R2 / ST 4 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 4 - 2019		
3.	LDH 1360 CP	Pth3 / ST 5 - 2019	-	*
		RT, R1, R2, 2R2 / ST 5 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 5 - 2019		
4.	Automotor seria 700	Pth3 / ST 6 - 2019	-	-
		RT, R1, R2 / ST 6 - 2019		
		Reparații defecte accidentale / ST 6 - 2019		

- există procese de întreținere subansambluri, verificări, probe – externalizate

Semnătura


DIRECTOR
George MICU

