



CERTIFICAT DE ENTITATE RESPONSABILĂ CU ÎNTREȚINEREA
care confirmă acceptarea sistemului de întreținere, în conformitate cu
Directiva 2004/49/CE și OMT nr. 635/2015

1. ORGANIZAȚIE CERTIFICATĂ

Denumirea juridică: GRUP FERROVIAR ROMAN S.A.	
Denumirea comercială sau acronim (facultativ):	GFR
Adresă completă: Calea Victoriei, nr. 114, cod poștal 010092, sector 1, București, România	
Numărul de înregistrare a întreprinderii: J40/8958/2001	Cod înregistrare fiscală: RO 14256514

2. ORGANISM DE CERTIFICARE

Denumirea juridică: AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FERROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR
Adresă completă: Calea Griviței, nr. 393, Sector 1, cod poștal 010719, București, România

3. INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICATUL

Acesta este un - certificat nou <input type="checkbox"/>	Numărul de identificare NNI al certificatului anterior:
- certificat reînnoit <input checked="" type="checkbox"/>	RO/ERIV/L/0018/0016
- certificat actualizat/modificat <input type="checkbox"/>	
Valabil de la: 25.08.2019	până la: 16.06.2023
Tipul societății: întreprindere feroviară, deținător, furnizor de întreținere	

4. DOMENIUL DE APLICARE

Vizează vehicule feroviare motoare	DA
Vizează vehicule feroviare tractate utilizate în transportul feroviar de călători	NU

5. FUNCȚII OPERAȚIONALE ALE ERIV

	Propriu	Parțial propriu	Externalizat
Dezvoltarea întreținerii	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gestionarea întreținerii parcului	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Efectuarea întreținerii	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Certificatul a fost emis în baza Deciziei nr. 22 din 22.08.2019 a Comitetului de Certificare ASFR.
Pentru funcția de efectuare a întreținerii, vehiculele feroviare și tipurile de întreținere sunt specificate în Anexa 1 la prezentul certificat.

Data emiterii și valabilitate

23.08.2019
25.08.2019 - 16.06.2023

Numărul de referință intern NNI

RO/ERIV/L/0019/0022



DETALII: certificatul este valabil pentru funcția de efectuare a întreținerii, pentru următoarele tipuri de vehicule feroviare și tipuri de întreținere definite în conformitate cu legislația în vigoare:

a) Secția de locomotive Brazi

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	LE 5100 KW	RI, RAc, RT, R1, R2 / ST – G.3.1.a - IV/2008 Reparații accidentale/ ST – G.3.1.a - IV/2008	-	*
2.	LE 4130 kW	RI, RAc, RT, Rev.G, Rev.G ext. / ST – G.3.1.a - V/2008 Reparații accidentale/ ST – G.3.1.a - V/2008	-	*
3.	LE 3400 KW	RI, RAc, RT, R1, R2 / ST – G.4.1 - III/2011 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - III/2011	-	*
4.	LE 310 kW-BAT-RC	RT, R1, R2 ST G.3.9-XIV Reparații accidentale/ ST G.3.9-XIV	-	*
5.	LDE 2100 CP	RI, RT, R1, R2, 2R2, R3 / ST – G.4.1 - II/2013 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - II/2013	-	*
6.	LDE 1250 CP	RI, RT, R1, R2, 2R2, R3 / ST – G.4.1 - II/2013 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - II/2013	-	*
7.	LDE 750 CP	RT, R1, R2, 2R2 ST G.3.9-XV Reparații accidentale/ ST G.3.9-XV	-	*
8.	LDH 1260 CP TERRANOVA	RI, RT, R1, R2, 2R2 / ST – G.3.9 - XII/2016 Reparații accidentale/ ST – G.3.9 - XII/2016	-	*
9.	LDH 1250 CP	RI, RT, R1, R2, 2R2 / ST – G.4.1 - I/2014 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - I/2014	-	*
10.	LDH 1217 CP	RI, RT, R1, R2, 2R2 / ST 1/2017 Reparații accidentale/ ST 1/2017	-	*
11.	LDH 700 CP	RI, RT, R1, R2, 2R2 / ST – G.3.9 - XIII/2016 Reparații accidentale/ ST – G.3.9 - XIII/2016	-	*
10.	LDH 570 CP	RI, RT, R1, R2, 2R2 / ST – G.3.9 - XI/2016 Reparații accidentale/ ST – G.3.9 - XI/2016	RR,RG/ ST G.4.1- XVI	*

b) Atelier de întreținere locomotive Constanța

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	LE 5100 KW	RI, RAc, RT, R1 / <i>ST – G.3.1.a - IV/2008</i> Reparații accidentale/ <i>ST – G.3.1.a - IV/2008</i>	-	*
2.	LE 4130 kW	RI, RAc, RT / <i>ST – G.3.1.a - V/2008</i> Reparații accidentale/ <i>ST – G.3.1.a - V/2008</i>	-	*
3.	LE 3400 KW	RI, RAc, RT, R1 / <i>ST – G.4.1 - III/2011</i> Reparații accidentale/ <i>ST – G.4.1 - III/2011</i>	-	*
4.	LDE 2100 CP	RI, RT, R1 / <i>ST – G.4.1 - II/2013</i> Reparații accidentale/ <i>ST – G.4.1 - II/2013</i>	-	*
5.	LDE 1250 CP	RI, RT, R1 / <i>ST – G.4.1 - II/2013</i> Reparații accidentale/ <i>ST – G.4.1 - II/2013</i>	-	*
6.	LDH 1250 CP	RI, RT, R1 / <i>ST – G.4.1 - I/2014</i> Reparații accidentale/ <i>ST – G.4.1 - I/2014</i>	-	*
7.	LDH 1217 CP	RI, RT, R1 / <i>ST 1/2017</i> Reparații accidentale/ <i>ST 1/2017</i>	-	*
8.	LDH 570 CP	RI, RT, R1 / <i>ST – G.3.9 - XI/2016</i> Reparații accidentale/ <i>ST – G.3.9 - XI/2016</i>	-	*

c) Remiza de locomotive Chitila

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	LE 5100 KW	RI, RAc, RT, R1 / <i>ST – G.3.1.a - IV/2008</i> Reparații accidentale/ <i>ST – G.3.1.a - IV/2008</i>	-	*
2.	LE 4130 kW	RI, RAc, RT / <i>ST – G.3.1.a - V/2008</i> Reparații accidentale/ <i>ST – G.3.1.a - V/2008</i>	-	*
3.	LE 3400 KW	RI, RAc, RT, R1 / <i>ST – G.4.1 - III/2011</i> Reparații accidentale/ <i>ST – G.4.1 - III/2011</i>	-	*
4.	LDE 2100 CP	RI, RT, R1 / <i>ST – G.4.1 - II/2013</i> Reparații accidentale/ <i>ST – G.4.1 - II/2013</i>	-	*

5.	LDE 1250 CP	RI, RT, R1 / ST – G.4.1 - II/2013 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - II/2013	-	*
6.	LDH 1250 CP	RI, RT, R1 / ST – G.4.1 - I/2014 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - I/2014	-	*
7.	LDH 1217 CP	RI, RT, R1 / ST 1/2017 Reparații accidentale/ ST 1/2017	-	*
8.	LDH 570 CP	RI, RT, R1 / ST – G.3.9 - XI/2016 Reparații accidentale/ ST – G.3.9 - XI/2016	-	*

d) Atelier de întreținere locomotive Dej

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	LE 5100 KW	RI, RAc, RT, R1 / ST – G.3.1.a - IV/2008 Reparații accidentale/ ST – G.3.1.a - IV/2008	-	*
2.	LE 3400 KW	RI, RAc, RT, R1 / ST – G.4.1 - III/2011 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - III/2011	-	*
3.	LDE 2100 CP	RI, RT, R1 / ST – G.4.1 - II/2013 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - II/2013	-	*
4.	LDE 1250 CP	RI, RT, R1 / ST – G.4.1 - II/2013 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - II/2013	-	*
5.	LDH 1250 CP	RI, RT, R1 / ST – G.4.1 - I/2014 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - I/2014	-	*
6.	LDH 570 CP	RI, RT, R1 / ST – G.3.9 - XI/2016 Reparații accidentale/ ST – G.3.9 - XI/2016	-	*

e) Atelier de întreținere locomotive Oradea

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	LDE 2100 CP	RI, RT, R1 / ST – G.4.1 - II/2013 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - II/2013	-	*
2.	LDE 1250 CP	RI, RT, R1 / ST – G.4.1 - II/2013 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - II/2013	-	*

3.	LDH 1250 CP	RI, RT, R1 / ST – G.4.1 - I/2014 Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - I/2014	-	*
4.	LDH 700 CP	RI, RT, R1 / ST – G.3.9 - XIII/2016 Reparații accidentale/ ST – G.3.9 - XIII/2016	-	*
5.	LDH 570 CP	RI, RT, R1 / ST – G.3.9 - XI/2016 Reparații accidentale/ ST – G.3.9 - XI/2016	-	*

*există procese de întreținere subansambluri, verificări, probe – externalizate

f) Lucrări de întreținere efectuate cu atelier mobil în următoarele locații

1. Rompetrol Rafinărie SA, Năvodari, bulevard Năvodari, nr. 215, jud. C-ța

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	LDE 2100 CP	RI, RT, Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - II/2013	-	-
2.	LDE 1250 CP	RI, RT, Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - II/2013	-	-
3.	LDH 1250 CP	RI, RT, Reparații accidentale/ ST – G.4.1 - I/2014	-	-
4.	LDH 1217 CP	RI, RT, Reparații accidentale/ ST 1/2017	-	-
5.	LDH 570 CP	RI, RT, Reparații accidentale/ ST – G.3.9 - XI/2016	-	-

Echipa mobilă execută lucrările de întreținere cu dotările necesare specifice tipului de întreținere (RI, RAc, RT) prevăzute în specificațiile tehnice, în locațiile dotate cu linie cu canal de vizitare cu buzunare pentru care GRUP FEROVIAȚ ROMÂN S.A. deține convenții/ comenzi, contracte pentru accesul în aceste locații.

Semnătura


DIRECTOR
George MICU

