



CERTIFICAT DE CONFORMITATE PENTRU FUNCTII DE ÎNTREȚINERE



prin care se confirmă acceptarea sistemului de întreținere pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei

1. Număr NEI RO/32/0020/0025

2. ORGANIZAȚIE CERTIFICATĂ

Denumirea juridică: **CARGO TRANS VAGON SA**

Denumirea comercială sau acronim (facultativ) : -

Adresa poștală completă : (strada, codul poștal, orașul, țara) **Strada Vaselor, nr. 34, cod poștal 021254, București, România**

Numărul de înregistrare a întreprinderii: **J40/7639/2004**

Nr. TVA: **RO16413550**

3. ORGANISM DE CERTIFICARE

Denumirea juridică: **AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FERROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR**

Adresa poștală completă: (strada, codul poștal, orașul, țara) **Calea Griviței, nr. 393, Sector 1, cod poștal 010719, București, România**

Numărul de referință al organismului de certificare: **RO/30/0020/0001**

4. INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICATUL

Acesta este un : - certificat nou

- certificat reînnoit

- certificat actualizat/modificat

Numărul NEI
al certificatului anterior : -

Valabil de la: **09.09.2020**

la: **16.06.2023**

Tipul societății: **întreprindere feroviară, deținător, furnizor de întreținere**
(întreprindere feroviară, deținător, furnizor de întreținere etc.)

5. DOMENIUL DE APLICARE A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE

Categoria de vehicule: **locomotive**

(vagoane de marfă, locomotive, rame, vagoane de călători, vehicule de mare viteză, mașini de întreținere a căii, altele)

Vizează vagoane specializate în transportul de mărfuri periculoase **NU**

6. FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE

Dezvoltarea întreținerii

DA

NU

Gestionarea întreținerii parcului

DA

NU

Efectuarea întreținerii

DA

NU

În cazul funcțiilor de întreținere parțiale, subfuncțiile pentru care este valabil prezentul certificat (a se vedea lista din anexa II la regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779): **conform ANEXEI nr. 1 la prezentul certificat.**

7. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Acest Certificat a fost emis în conformitate cu dispozițiile tranzitorii ale „Notei de clarificare ERA 1172/001 V.2.0 „ – Raport de certificare final nr. 2120/961/17.08.2020.

Data emiterii

09.09.2020

Semnătura

DIRECTOR

Numărul de referință intern

0025

Ștampila
organismului de certificare



la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE NEI RO/32/0020/0025

I. DOMENIUL DE APLICARE

Funcția de efectuare a întreținerii în conformitate cu prevederile Anexei II din Regulamentul (UE) nr. 779/2019.

II. DETALII

Certificatul este valabil pentru funcția de efectuare a întreținerii, pentru următoarele tipuri de vehicule feroviare și tipuri de întreținere :

CARGO TRANS VAGON SA – Punct de lucru Ploiești, str. Titan, nr. 38A, jud. Prahova, cod poștal 100412

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat / număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		
		Revizii planificate	Reparații planificate	Atelier mobil *
1.	LDH 1250 CP	RI, RT, reparații accidentale / ST-THF-REVLDH	-	RI, RT, reparații accidentale / ST-THF-REVLDH
2.	LDE 1250 CP	RI, RT, reparații accidentale / ST-THF-REVLDE	-	RI, RT, reparații accidentale / ST-THF-REVLDE
3.	LDE 2100 CP	RI, RT, reparații accidentale / ST-THF-REVLDE	-	RI, RT, reparații accidentale / ST-THF-REVLDE
4.	LDE 2700 CP	RI, RT, reparații accidentale / ST-THF-REVLDE	-	RI, RT, reparații accidentale / ST-THF-REVLDE
5.	LE 3400 kW	RI, RAc, RT, reparații accidentale / ST REV.LE 3400/4400/5100/6600-2018	-	RI, RT, reparații accidentale / ST REV.LE 3400/4400/5100/6600-2018
6.	LE 4400 kW	RI, RT, reparații accidentale / ST REV.LE 3400/4400/5100/6600-2018	-	RI, RT, reparații accidentale / ST REV.LE 3400/4400/5100/6600-2018
7.	LE 5100 kW	RI, RT, reparații accidentale / ST REV.LE 3400/4400/5100/6600-2018	-	RI, RT, reparații accidentale / ST REV.LE 3400/4400/5100/6600-2018
8.	LE 6000 kW	RI, RT, reparații accidentale / ST REV.LEMA-6000-2018	-	RI, RT, reparații accidentale / ST REV.LEMA-6000-2018
9.	LE 6600 kW	RI, RT, reparații accidentale / ST REV.LE 3400/4400/5100/6600-2018	-	RI, RT, reparații accidentale / ST REV.LE 3400/4400/5100/6600-2018

*) Echipa mobilă execută lucrările prevăzute în specificațiile tehnice în locațiile unde există dotările necesare specifice tipului de întreținere pentru care CARGO TRANS VAGON SA încheie convenții / comenzi / contracte pentru accesul în aceste locații.

Semnătura


DIRECTOR
George MICU

