



CERTIFICAT DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE



prin care se confirmă acceptarea sistemului de întreținere de pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei

1. Număr NEI RO/32/0021/0044

2. ORGANIZAȚIE CERTIFICATĂ

Denumirea juridică: **Carmensimi Grup S.R.L.**
Denumirea comercială sau acronimul (facultativ): **CSG PL**
Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul țara):
str. Mihai Bravu, nr. 246 - construcția C1 Hală, cod poștal 100410, Ploiești, România
Numărul de înregistrare a întreprinderii: **J29/1667/2005** Nr. TVA: **RO 17840037**

3. ORGANISM DE CERTIFICARE

Denumirea juridică: **AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FERROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR**
Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul țara):
Calea Griviței, nr. 393, Sector 1, cod poștal 010719, București, România
Numărul de referință al organismului de certificare: **RO/30/0021/0001**

4. INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICATUL

Acesta este un: - certificat nou
- certificat reînnoit
- certificat actualizat/modificat

Numărul de identificare al certificatului anterior: **RO/32/0021/0028**

Valabil de la: **21.12.2021** la: **24.11.2025**

Tipul societății: **deținător, furnizor de întreținere**
(întreprindere feroviară, deținător, furnizor de întreținere etc)

5. DOMENIUL DE APLICARE A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE

Categoria de vehicule: **vagoane de marfă, locomotive, mașini de întreținere a căii**
(vagoane de marfă, locomotive, rame, vagoane de călători, vehicule de mare viteză, mașini de întreținere a căii, altele)
Vizează vagoane specializate în transportul de mărfuri periculoase **DA**

6. FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE

| | | | | |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------|
| Dezvoltarea întreținerii | DA | <input type="checkbox"/> | NU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gestionarea întreținerii parcului | DA | <input type="checkbox"/> | NU | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Efectuarea întreținerii | DA | <input checked="" type="checkbox"/> | NU | <input type="checkbox"/> |

În cazul funcțiilor de întreținere parțiale, subfuncțiile pentru care este valabil prezentul certificat (a se vedea lista din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779) : **conform Anexei la prezentul certificat**

7. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Certificatul a fost emis în baza Deciziei nr. 41 din 21.12.2021 a Comitetului de Certificare ASFR - Raport de certificare final nr. 2120/36-2021/1780/10.12.2021

Data emiterii
21.12.2021

Semnătura

Numărul de referință intern
0044

Ștampila organismului de
certificare

DIRECTOR

George MICU



I. DETALII PRIVIND FUNCȚIA DE EFECTUARE A ÎNTREȚINERII**A. Întreținere vagoane de marfă**

1. Tipuri de întreținere

| Tip întreținere | Document de referință | Observații |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| RP | ST-CSG-RP-001 | - |
| RTI (RRu, RIF) | ST-CSG-RTI-001 | - |
| RDA | ST-CSG-DA-001 | Atelier mobil |

2. Tipuri de procese în cadrul întreținerii

| Procese | Document de referință | Observații |
|--|-----------------------|--------------------------------------|
| Revizii și reparații osii montate | ST-CSG-RP-001 | fără înlocuiri de elemente |
| Reparare boghiuri | ST-CSG-RP-001 | boghiuri Y, H și ORE |
| Verificare și reparare arcuri suspensie | ST-CSG-RP-001 | numai verificare arcuri |
| Reparare tampoane | ST-CSG-RP-001 | - |
| Reparare aparate de tracțiune și legare | ST-CSG-RP-001 | - |
| Reparare echipament de frână | ST-CSG-RP-001 | fără reparare distribuitoare aer Hik |
| Reparare șasiu, cutie, instalații speciale | ST-CSG-RP-001 | - |

3. Procese speciale:

- Sudură: DA - certificat AFER
- Control nedistructiv: DA – autorizat AFER.

B. Întreținere locomotive, mașini de întreținere a căii

| Nr. crt. | Tip vehicul feroviar | Tip întreținere / document de referință pentru efectuarea întreținerii | | |
|----------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|
| | | Revizii planificate | Reparații planificate | Atelier mobil* |
| 1. | LDH 1250 CP | RI, RT, R1, R2, 2R2/ ST-VFM-REVDH-003 | RR, RG / ST-CSG-VFM-REP-DH-005 | RT, reparații accidentale |
| 2. | LDH 700 CP | RI, RT, R1, R2, 2R2/ ST-CSG-VFM-REVDH-002 | RR, RG / ST- CSG-VFM-REP-DH-002 | RT, reparații accidentale |
| 3. | LDH 450 CP | RI, RT, R1, R2, 2R2/ ST-CSG-VFM-REVDH-002 | RR, RG / ST- CSG-VFM-REP-DH-002 | RT, reparații accidentale |
| 4. | LDH 250 CP | RI, RT, R1, R2/ ST-CSG-VFM-REVDH-002.1 | - | RT, reparații accidentale |
| 5. | LDH 180 CP | RI, RT, R1, R2/ ST-CSG-VFM-REVDH-002.1 | - | RT, reparații accidentale |
| 6. | LDE 2100 CP | RI, RT, R1, R2/ ST-CSG-REVDE-004 | - | RT, reparații accidentale |
| 7. | Drezină automotor DP 66, DP 82 DP 90, DP93 | R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | R1,R2, reparații accidentale |
| 8. | Drezină pantograf DPE 82 | R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | R1,R2, reparații accidentale |
| 9. | Drezină Plaser & Theurer MTW 10 – 872 - Plasser | R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | R1,R2, reparații accidentale |
| 10. | Remorcă drezină automotor RDC 114L/122 | R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | R1,R2, reparații accidentale |
| 11. | Remorcă motorizată RSM 9 | RC, R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RC,R1,R2, reparații accidentale |
| 12. | Remorcă motorizată RSM 12 | R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | R1,R2, reparații accidentale |

| | | | | |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 13. | Utilaj automotor mecanizat UAM 215 MB | R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG/ ST-CSG-VFM-MC 001 | R1,R2, reparații accidentale |
| 14. | Mașină de burat linii curente BNRI-85, CSM 09-32, UNIMAT 07-16 | R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG/ ST-CSG-VFM-MC 001 | R1,R2, reparații accidentale |
| 15. | Mașină de burat macaze 08-275-3S | R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG/ ST-CSG-VFM-MC 001 | R1,R2, reparații accidentale |
| 16. | Mașină de profilat prisma de balast SSP 110, USP 5000C | R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG/ ST-CSG-VFM-MC 001 | R1,R2, reparații accidentale |
| 17. | Excavator cu cale dublă de rulare ATLAS 1604, LIEBHERR A900C | RC, R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RC,R1,R2, reparații accidentale |
| 18. | Mașină mobilă pentru sudat șine K900 GT-W | RC, R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RC,R1,R2, reparații accidentale |
| 19. | Vehicul multifuncțional cu cale dublă de rulare UNIMOG U1000 | RC, R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RC,R1,R2, reparații accidentale |
| 20. | Vehicul feroviar cu două căi de rulare pentru montaj LC cu platforma de lucru aeriană MB ECONIC 1082 L | RC, R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RC,R1,R2, reparații accidentale |
| 21. | Vehicul feroviar cu două căi de rulare cu tambur derulator cablu LC și platformă ridicătoare MB AXOR 1829 | RC, R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RC,R1,R2, reparații accidentale |
| 22. | Drezină automotoare transport personal DP 114L/122(CIRA) | RC, R1, R2/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RR, RG, RK/ ST-CSG-VFM-MC 001 | RC,R1,R2, reparații accidentale |

(*) Echipa atelierului mobil execută lucrările de revizii planificate prevăzute în specificațiile tehnice în locațiile unde există dotările necesare specifice tipului de întreținere pentru care CARMENSIMI GRUP SRL încheie convenții/ comenzi/ contracte pentru accesul în aceste locații.

DIRECTOR
George MICU

Semnătura
Ștampila organismului
de certificare

