



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE



prin care se confirmă acceptarea sistemului de întreținere de pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei

**1. Număr NEI** RO/32/0021/0033

### 2. ORGANIZAȚIE CERTIFICATĂ

Denumirea juridică: **TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L.**

Denumirea comercială sau acronim (facultativ): **TFC**

Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara): **Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2 - 4, cod poștal 400225, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România**

Numărul de înregistrare a întreprinderii: **J12/1530/2012**

Nr. TVA: **RO 26565289**

### 3. ORGANISM DE CERTIFICARE

Denumirea juridică: **AUTORITATEA DE SIGURANȚĂ FERROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR**

Adresa poștală completă (strada, codul poștal, orașul, țara) : **Calea Griviței, nr. 393, Sector 1, cod poștal 010719, București, România**

Numărul de referință al organismului de certificare: **RO/30/0021/0001**

### 4. INFORMAȚII PRIVIND CERTIFICATUL

Acesta este un : - certificat nou

- certificat reînnoit

- certificat actualizat/modificat

Numărul de identificare al certificatului anterior :

**RO/32/0020/0047**

Valabil de la: **01.09.2021**

până la: **25.11.2025**

Tipul societății: **întreprindere feroviară, deținător, furnizor de întreținere**  
(întreprindere feroviară, deținător, furnizor de întreținere etc)

### 5. DOMENIUL DE APLICARE A ACTIVITĂȚILOR DE ÎNTREȚINERE

Categoria de vehicule: **automotoare**

(vagoane de marfă, locomotive, rame, vagoane de călători, vehicule de mare viteză, mașini de întreținere a căii, altele)

Vizează vagoane specializate în transportul de mărfuri periculoase **NU**

### 6. FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE

Dezvoltarea întreținerii

DA

NU

Gestionarea întreținerii parcului

DA

NU

Efectuarea întreținerii

DA

NU

În cazul funcțiilor de întreținere parțiale, subfuncțiile pentru care este valabil prezentul certificat (a se vedea lista din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779) : **conform Anexei la prezentul certificat.**

### 7. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Certificatul a fost emis în baza Deciziei nr. 32 din 30.08.2021 a Comitetului de Certificare ASFR – Raport de certificare final nr. 2120/24-2021/1180/20.08.2021

Data emiterii

**31.08.2021**

Semnătura

**DIRECTOR**

Numărul de referință intern

**0033**

Ștampila  
organismului de certificare

  
**George MICU**

### I. DETALII PRIVIND FUNCȚIA DE EFECTUARE A ÎNTREȚINERII

a) Punct de lucru Cluj, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400225

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	Automotor VT 614	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
2.	Automotor VT 624	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
3.	Automotor ADH 11	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 2:2017	-	*
4.	Automotor DH2	RI, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 1:2017	-	*
5.	Automotor BR 643	RI, RT, R1, R2, R3, R4, R5, Br1.1, Br1.2 reparații accidentale / ST 4:2021	-	*

b) Punct de lucru Târgoviște, b-dul Regele Carol I, nr. 72, Târgoviște, jud. Dâmbovița, cod 130024

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	Automotor VT 614	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
2.	Automotor VT 624	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
3.	Automotor ADH 11	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 2:2017	-	*
4.	Automotor DH2	RI, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 1:2017	-	*
5.	Automotor BR 643	RI, RT, R1, R2, R3, R4, R5, Br1.1, Br1.2 reparații accidentale / ST 4:2021	-	*

c) Punct de lucru Oltenița, Stația CFR Oltenița, str. 1 Decembrie, nr. 121, jud. Călărași, cod 910019

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	Automotor VT 614	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
2.	Automotor VT 624	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
3.	Automotor ADH 11	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 2:2017	-	*
4.	Automotor DH2	RI, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 1:2017	-	*

d) Punct de lucru Slănic, str. Vasile Alecsandri, nr. 8, Slănic, jud. Prahova, cod 130010

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	Automotor VT 614	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
2.	Automotor VT 624	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
3.	Automotor ADH 11	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 2:2017	-	*
4.	Automotor DH2	RI, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 1:2017	-	*
5.	Automotor BR 643	RI, RT, R1, R2, R3, R4, R5, Br1.1, Br1.2 reparații accidentale / ST 4:2021	-	*

e) Punct de lucru Târgu Bujor, str. Ceferiștilor, nr. 5, Târgu Bujor, jud. Galați, cod 805200

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	Automotor VT 614	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
2.	Automotor VT 624	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
3.	Automotor ADH 11	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 2:2017	-	*
4.	Automotor DH2	RI, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 1:2017	-	*

f) Punct de lucru Nehoiașu, sat Lunca Priporului, Calea Mihai Viteazu, nr. 70, Nehoiașu, jud. Buzău, cod 125104

Nr. crt.	Tip vehicul feroviar	Tip întreținere solicitat/număr document de referință pentru efectuarea întreținerii		Observații
		Revizii	Reparații	
1.	Automotor VT 614	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
2.	Automotor VT 624	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 3:2017	-	*
3.	Automotor ADH 11	RI, RT, R1, R2, reparații accidentale / ST 2:2017	-	*
4.	Automotor DH2	RI, RT, R1, R2, 2R2, reparații accidentale / ST 1:2017	-	*

\* există procese de întreținere subansambluri, verificări, probe – externalizate.

Semnătura



**DIRECTOR**  
**George MICU**